

## Motion till Kummelnäs vägförenings årsmöte 2011 – Rensättravägen

Sågsjöhöjden binds samman med Kummelnäs genom Rensättravägen. Detta är en väg som är extremt brant, en av få vägar i kommunen som har en varningsskylt som anger att lutningen är mer än 12%. Vägen har liksom majoriteten av KVF:s vägar en beläggning av grus. Eftersom partiet är så brant är det svårt både vinter- och sommartid att hålla vägsträckan i ett godtagbart och trafiksäkert skick.

Vägen är en genomfartsled som binder samman Hasseluddsvägen med Lövbergavägen. Den börjar vid Hasseluddsvägen och är fram till Tessinvägen en kommunal väg och belagd med asfalt. Därefter följer en sträcka på ca 550 meter där KVF är huvudman och där vägen är grusbelagd, detta är det branta partiet. Vid Porsmosseverket vid Kummelvägen är det återigen kommunen som är huvudman och återigen en asfaltsbeläggning.



### Vi föreslår följande:

Att KVF utreder möjligheten till och konsekvenser av att den återstående delen av Rensättravägen på ca 550 m, se karta ovan, övergår från att ha KVF som huvudman till att bli en kommunal väg.

Saltsjö Boo 2010-10-10

Mats Enberg  
Tessinvägen 8

Ylva Gomer Fors  
Sergelvägen 22

Lars Frederiksen  
Sergelvägen 20

Carl-Åke Pettersson  
Sergelvägen 38

Reet Sjögren  
Tessinvägen 2

*Samtliga som undertecknat denna motion ingår i styrelsen för Sågsjöhöjdens fastighetsägarförening.*

*Sågsjöhöjdens fastighetsägarförening (SFF) representerar ca 80 fastighetsägare främst boende på Sergelvägen och Tessinvägen samt delar av Rensättravägen. Området ligger i utkanten av Kummelnäs vägförening (KVF) och har inte ingått i de delar av där nya detaljplaner har arbetats fram utan vi har haft en uppdaterad detaljplan sedan flera år.*

## Motion till Kummelnäs vägförenings årsmöte 2011 – gällande förbättrad trafiksäkerhet Rensättravägen

Rensättravägen förefaller ha blivit genomfartsled och har fått en avsevärt ökad trafik jämfört med tidigare. Hastigheten är idag relativt hög på Rensättravägen särskilt i förhållande till vägens kvalitet och utformning. Åtgärd önskas för att öka trafiksäkerheten.


I korsningen Tessinvägen och Rensättravägen utgör dålig sikt och höga hastigheter en förhöjd risk för tillbud. Bilar från Hasseluddsvägen håller idag hög hastighet igenom kurvan innan korsningen och genom densamma. Även i motsatt riktning hålls hög hastighet.


### Vi föreslår följande:


Att KVF utreder hur hastigheten på Rensättravägen, och då i synnerhet i korsningen Rensättravägen/Tessinvägen, kan fås att minska.

En möjlig lösning skulle kunna vara vägbula i samma stil som kommunen anlagt i korsningen John Wibergs väg och Rensättravägen.

Saltsjö Boo 2010-10-10

  
Mats Enberg  
Tessinvägen 8

  
Ylva Gomer Forss  
Sergelvägen 22

  
Lars Frederiksen  
Sergelvägen 20

  
Carl-Åke Pettersson  
Sergelvägen 38

  
Reet Sjögren  
Tessinvägen 2

*Samtliga som undertecknat denna motion ingår i styrelsen för Sågsjöhöjdens fastighetsägarförening.*

*Sågsjöhöjdens fastighetsägareförening (SFF) representerar ca 80 fastighetsägare främst boende på Sergelvägen och Tessinvägen samt delar av Rensättravägen. Området ligger i utkanten av Kummelnäs vägförening (KVF) och har inte ingått i de delar av där nya detaljplaner har arbetats fram utan vi har haft en uppdaterad detaljplan sedan flera år.*

## Motion till Kummelnäs vägförenings årsmöte 2011- Åtgärder Sågsjöhöjden

Det senaste året har en dialog förts mellan de boende på Sågsjöhöjden och styrelsen för KVF och vi vill förtydliga de punkter som vi tagit upp i dessa diskussioner med denna motion.



### 1. Kurvan Rensättravägen vid Porsmosseverket

Denna kurva har idag mycket skymd sikt och ska enligt budget 2010 åtgärdas, nu finns uppgifter på att detta har skjutits på framtiden. Detta kan enligt tidigare uppgift åtgärdas relativt enkelt genom att dra vägen i en något vidare kurva närmare Porsmosseverket.

### 2. Vägpartier med behov av åtgärder

Diskussioner har förts kring anledningen till de slitna vägpartierna. Oavsett vad som behöver göras anser vi att det är KVF's ansvar att presentera alternativa lösningar för hur detta på ett långsiktigt sätt kan åtgärdas.

- Korsningen Sergelvägen – Rensättravägen  
Denna korsning är fylld av backar och blir snabbt sliten och försedd med "tvättbrädor".

Följande ställen har problem med igensatta diken och bristande genomföring under infarter vilket ger slitage på vägbanan:

- Sergelvägen 5, 9, 11, 17, 19, 21

Vägbanan nedkörd i innerkurva ger stora vattensamlingar

- Sergelvägen 30
- Korsningen Sergelvägen/Tessinvägen

### 3. Skyltar om hastighetsbegränsning

Hastighetsbegränsningen respekteras inte i området. Vårt önskemål är att två nya 30-skyltar sätts upp. En på Tessinvägen strax efter Rensättravägen och en på Sergelvägen strax efter Rensättravägen.


### 4. Dikesrensning

Flera av diken i området är igensatta och behöver rensas för att diken ska fylla sin funktion.


### 5. Kartan Rensättravägen – Tessinvägen

Denna karta och/eller plexiglasen är dåligt skick och behöver bytas ut.


Saltsjö Boo 2010-10-10



Mats Enberg  
Tessinvägen 8  
Ordförande




Ylva Gomer Forss  
Sergelvägen 22



Lars Frederiksen  
Sergelvägen 20



Carl-Ake Pettersson  
Sergelvägen 38



Reet Sjögren  
Tessinvägen 2

*Samtliga som undertecknat denna motion ingår i styrelsen för Sågsjöhöjdens fastighetsägarförening.*

*Sågsjöhöjdens fastighetsägareförening (SFF) representerar ca 80 fastighetsägare främst boende på Sergelvägen och Tessinvägen samt delar av Rensättravägen. Området ligger i utkanten av Kummelnäs vägförening (KVF) och har inte ingått i de delar av där nya detaljplaner har arbetats fram utan vi har haft en uppdaterad detaljplan sedan flera år.*